



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

" 29 " июня 2021 г.

(дата составления акта)

город Моздок

(место составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 56

по адресу: РСО – Алаания, Моздокский район, п.Притеречный, ул. Пушкина, 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля
(надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя – заместителя главного государственного инспектора отдела
надзорной деятельности Моздокского района подполковника внутренней службы
Панасенко Виталия Владимировича № 56 от «25» мая 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа п. Притеречный Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: " " 2021 г. с ____ час. ____ мин. до
час. ____ мин. продолжительность ____ часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Моздокскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена (заполняется при
проведении выездной проверки): Тимофеева Виктория Алексеевна 25.05.2021 г. в 11 час. 00
МИН.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Моздокского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Пикарский Александр Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: директор МБОУ СОШ п. Притеречный Тимофеева Виктория Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не смонтировано ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772 (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

2. Декларация пожарной безопасности не разработана. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; (п. 4 ст. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

3. Не все помещения МБОУ СОШ оборудовали системой автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

4. Не оборудовали места перепада высот кровель пожарными лестницами типа ПП. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании», п. 8.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

5. Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (акт не представлен). (п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)

6. Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (полы, сертификат не представлен) (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

7. На лестничных площадках МБОУ СОШ допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2.2 м. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

8. Дверь в электрощитовую выполнена не противопожарной (предел огнестойкости дверей не менее 0,6 ч. сертификатом не подтвержден) (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

9. При высоте лестниц более 45 см не предусмотрено ограждение с перилами (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

10. Планы эвакуации необходимо разработать в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. От 01.07.2010г.)

11. Не предусмотрены мероприятия по недопущению выхода из подвала школы в объем лестничной клетки. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

12. Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях поэтажных коридоров. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»).

13. Не выполнены мероприятия по предотвращению распространения пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. (Допускается устройство деревянных перегородок) (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О

техническом регулировании»; п.7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

14. Не предусмотрены выходы на покрытие кровли. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.8.3* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

15. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрели зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.8.9 СНиП 21.01.97*)

16. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)

17. Не установлен указатель местонахождения пожарного гидранта, водоисточника (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения). (п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)

18. Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут. (ч.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

19. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п.30 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» от 16 сентября 2020 г. № 1479)

20. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей необходимо вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 61 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 56/1/52 от 29 июня 2021 года, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора приложение №1, 4 к Приказу МЧС России от 17 февраля 2021г. №88 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»

Подпись лица, проводившего проверку:



А.В. Пикарский

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор МБОУ СОШ п. Притеречный Тимофеева Виктория Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» 2021 г.

✓

(подпись)